

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Comitancillo |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-04-0032-43 | FECHA: | 08/07/2024 |




Foto 19: Sustitución de ducto eléctrico




Foto 20: Sustitución de pileta de cemento de dos lavaderos




Foto :




Foto :




Foto :




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Comitancillo |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-04-0032-43 | FECHA: | 08/07/2024 |




Foto 13: Sustitución de interruptores dobles




Foto 14: Sustitución de interruptores triples



Foto 15: Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 16: Sustitución de flipones



Foto 17: Sustitución de tablero de flipones




Foto 18: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Comitancillo |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Casero Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-04-0032-43 | FECHA: | 08/07/2024 |



Foto 7: Reparación de banquetas de concreto




Foto 8: Reparación de cuneta de concreto



Foto 9: Metros de pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Aplicación de pintura a puerta de metal




Foto 11: Sustitución de focos ahorradores



Foto 12: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Comitancillo |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rual Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-04-0032-43 | FECHA: | 08/07/2024 |



Foto1: Sustitución de ventanas de madera a metal mas vidrios




Foto 2: Sustitución de puerta de madera a metal



Foto 3: Mantenimiento de balcones



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo pvc



Foto 6: Sustitución de pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

