Ainisterio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cumbe, Aldea Tuilelén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0207-43	FECHA:	17/05/2024



Foto7: Muro perimetral deteriorado y en mal estado, situación que expone la integridad física de los niños y las niñas y el resguardo de los bienes del centro educativo



Foto 8: En el área de la cocina una buena parte del patio fue innundado por un fenómeno natural desde el año 2015 y no se ha reparado situación que atenta contra la integridad física los niños y las niñas de la escuela.



Foto 9: La instalación eléctrica en las aulas se encuentra en mal estado, necesita mantenimiento.

Foto 10: No se cuenta con depósito de agua y en la comunidad solo viene agua en horas de la noche por lo que es indispensable un recipiente para almacenamiento de agua.



Foto 11: Se necesita mano de obra especializada de albañilería para reparación de planchas de concreto de patios



Foto 12: Se necesita sustituir de pila de cemento de dos lavaderos porque se encuentra en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



Firma y sello del Presidente de la OPF



CASERIO
LA CUMBRE
ALDEA TURELEN
DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público