



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GOBIERNO GUATEMALTECO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista Bacchuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-1171-43	FECHA:	



Foto 1: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, (soleras intermedias, cemento de corrido, soleras de humedad, hiladas de block, tubos y columnas).





Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, (soleras intermedias, cemento de corrido, soleras de humedad, hiladas de block, tubos y columnas).



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, (soleras intermedias, cemento de corrido, soleras de humedad, hiladas de block, ubos y columnas).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Rafael Gregorio Zapet Hernández
 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Alfredo López Témez
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público