



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LÁMACA, ALDEA MAQUIVIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0060-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Sustitucion de chapa



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de metal en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LÁMACA, ALDEA MÁQUIVIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0060-43	FECHA:	30/09/2024




Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de metal en ventanas



Foto 8: Mantenimiento a estructura (Lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público