

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EOUM REGIONAL "MINERVA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0077-41	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Circulación en mal estado, malla rota y tubos doblados.



Foto 2: Circulación en mal estado, malla rota, tubo doblados y oxidados.



Foto 3: Circulación en mal estado malla rota y tubos oxidados.



Foto 4: Circulación en mal estado malla doblada y rota.



Foto 5: Malla de circulación rota.



Foto 6: Circulación en mal estado metal doblado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotografías.

B. P. Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

