



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0237-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Techo en mal estado, laminas quebradas y entra el agua. Modulo 3



Foto 2: Lamina quebrada. Modulo 3.



Foto 3: Canales en mal estado, quebrados e incompletos. Modulo 3.



Foto 4: Estructura de metal muy oxidado y torcido.



Foto 5: Estructura de madera en mal estado y laminas rotas. Modulo 1



Foto 6: Techo en mal estado, lamina oxidada, quebrada y entra el agua cuando llueve. Modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

*Juan F. P. Romero*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

