



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Belén Cancela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-1177-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 2: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 3: Reparación de tubo hg y maya galvanizada



Foto 4: Reparación de tubo hg y maya galvanizada.





Foto 5: Reparación de tubo hg y maya galvanizada.

Observación: si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

