

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                  | MUNICIPIO:                     | CONCEPCIÓN TUTUAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LACANDÓN     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-06-0301-43               | FECHA:                         | 20 DE MAYO DE 2024 |



Foto 1: Mal estado del techo es de 2 aguas se pico toda la lamina gotea de maciado en epoca de lluvia



Foto 2: Mal estado del techo es de 2 aguas se pico toda la lamina gotea de maciado en epoca de lluvia




Foto 3: Mal estado en las puertas se picaron y se tocieron ya no cierran bien por lo que es necesario el cambio.




Foto 4: Mal estado en las puertas se picaron y se tocieron ya no cierran bien por lo que es necesario el cambio.



Foto 5: vidrioso quebrados, necesario colocar nuevos



Foto 6: Pintar muro de exterior de la escuela que tiene 28 mts largo y 2.5 de alto y circulación de escuela 80 mts. Largo por 1.5 de alto mas columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Emrique Aguilar*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                  | MUNICIPIO:                     | CONCEPCIÓN TUTUAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LACANDÓN     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-06-0301-43               | FECHA:                         | 20 DE MAYO DE 2024 |



Foto 7: Pintar muro de exterior de la escuela que tiene 28 mts largo y 2.5 de alto y circulación de escuela 80 mts. Largo por 1.5 de alto mas columnas.



Foto 8: se pintara esta pared de la escuela con medidas de 7.7 ancho por 4 metros de alto



Foro 9: se pintara cocina interno y esterno 6 por mts y alto 2.5



Foto 10: se pintara bodega interno y externo 4 por 2.7 altura 2.5 mts.




Foto 11: Mantenimiento a balcones



Foto 12: Mal estado de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Emirgel Aguilar*

Firma y sello del Presidente de la O.P.C.



*Marcos*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                  | MUNICIPIO:                     | CONCEPCIÓN TUTUAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LACANDÓN     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-06-0301-43               | FECHA:                         | 20 DE MAYO DE 2024 |



Foto 13: Limpieza de 2 fosas septicas 4mts largo por 2.5 de ancho y 4 metros de profundidad.



Foto 14: mantenimiento a fosas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Emilio Ajuy*



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

*cmomcmly*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público