

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Guatemata				
TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PRE	/10 X	DURANTE	POSTERIOR	

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUEIA OTICIAL RUFAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Belén Cohatán, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 07 - 0072 - 43	FECHA:	18/03/2024



Foto1: Área de cambio de techo de duralita de uno de los módulos por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Área donde se cambiará la plancha y repello de pared de la cocina del centro educativo




Foto 3: Cambio de techo de la cocina escolar.



Foto 4: Puerta de la cocina en mal estado.



Foto 5: Mai estado del techo de duralita de los baños del centro educativo, fue instalado desde hace 21 años



Foto 6: EORM Colonia Belén Cohatán en sus dos módulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el

Firmaly sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE		POSTERIOR			
DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná	Tacaná			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Colonia	Colonia Belén Cohatán, Aldea Tojcheche			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 07 - 0072 - 43	FECHA:	18/03/2	024			
	pello de la cocina del centro educativo	Foto 8:					
Foto 9:		Foto 10:					
Foto 11:		Foto 12:					
Observación: Si es necesari	o se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número	de hojas.			OFICIAL	VA .	
	Firma y sello del Presidente de la OPF	DO ATMOS A A	Firma y Sell	o Director Centro Educativo Púb	S SDIRECCH	ON Z A	