



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Veinte de Abril Cohata, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0090-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Muro perimetral terminado.




Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada, en muro perimetral del establecimiento.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal modulo I.



Foto 4: Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinic calibre 26 Modulo I.




Foto 5: Sustitución de piso terminado




Foto 6: Sustitución de puerta de madera por metal Modulo II.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Veinte de Abril Cohatan, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0090-43	FECHA:	26/11/2024




Foto 7: Sustitución de balcones de metal en ventanas del establecimiento Modulo II.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

