







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE	POSTERIOR <input type="checkbox"/>	
DEPARTAMENTO:	San Marcos		MUNICIPIO:	Tacaná	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Yerba Buena Aides Sujchay	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0097-43		FECHA:	18/09/2024	
 Foto 7: piso con grietas	 Foto 8: Porton en mal estado	 Foto 9: chimenea agrietada	 Foto 10: pared humeda	 Foto 11: tomacorriente en mal estado	 Foto 12: piso con acumulacion de charcos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y se agregan en el Registro de Hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo PUNTA SUJCHAY



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caseno Yerba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caseno Yerba Buena Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0097-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: la madera en mal estado por la polilla



Foto 2: loco fundido



Foto 3: lampara quemada



Foto 4: lamina oxidada



Foto 5: plancha en mal estado agrietadas



Foto 6: plancha pandeada y rota

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al número de Vías.

ESQUEMA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASENO YERBA BUENA ALDEA SUJCHAY
COMITÉ DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE

ESQUEMA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASENO YERBA BUENA ALDEA SUJCHAY
DIRECCION DE CASEROS YERBA BUENA

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo