



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, Tacaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0120-45	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Se puede observar de como se encuentra la lamina fibrocemento en el modulo a trabajar.



Foto 2: Se puede observar de como se encuentra la lamina fibrocemento en el modulo a trabajar.






Foto 3: Se puede observar de como se encuentra la lamina fibrocemento en el modulo a trabajar.



Foto 4: Se puede observar de como se encuentra la lamina fibrocemento en el modulo a trabajar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
