



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tojchoc Chiquito, Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0337-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 5: Sustitución de canal de pvc



Foto 6: Sustitución de canal de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p> Firma y sello del Presidente de la OR</p> <p align="center"></p>	<p> Firma y Sello Director Centro Educativo</p> <p align="center"></p>
--	---