



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Shulú, Aldea Chequín, Tacaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0350-43	FECHA:	26/02/2024



FOTO 1: Se encuentra el primer módulo con 5 aulas que se cambiarán de piso cerámico; incluyendo un aula en el segundo nivel.




FOTO 2: Se observa el frente de 2 aulas que se va a sustituir el piso cerámico. Módulo 2.




FOTO 3: Se observa el frente de 2 aulas pintadas de color verde y rojo oxidado que sustituirá piso cerámico.



Foto 4: En la Foto se muestra como se encuentran las aulas del centro educativo, es donde aplicaremos el renglón de sustitución de cerámica.



Foto 5: En la foto se observa la parte de enfrente donde se remodelará el mingitorio de concreto. Renglón de sustitución de mingitorio.



Foto 6: En la foto se observa la parte interior del mingitorio de concreto, la cual se va a azulejar y a remoedar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rigoberto peral Velasquez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Quilumpo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

