

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Toacá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0363-43	FECHA:	16/12/2024



Foto 7: pintura en paredes exteriores en los módulos 2 y 3



Foto 8: reparación de piso de torta de concreto en area de patio



Foto 9: sustitución de lavatrastes en el area de cocina



Foto 10: reparacion de columnas en muro de contención de la cocina




Foto 11: pintura en paredes interiores en módulo 2 y 3




Foto 12: sustitucion de estufa rural incluye chimenea y plancha de metal en area de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar




Firma y Sello Director, Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Toacá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0363-43	FECHA:	16/12/2024




Foto1: sustitucion de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en modulo de cocina




Foto 2: sustitución de soporte de madera por metal en el techo de la cocina escolar




Foto 3: repello de pared en la parte interior de la cocina




Foto 4: repello de pared en la parte exterior de la cocina




Foto 5: sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en el interior del area de cocina.



Foto 6: , sustitución de bajadas de agua pluvial en modulo 3 de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OJE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--