



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacanà
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Pablo, aldea Toacá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0374-43	FECHA:	23 de febrero de 2024

**Lamina Deteriorada**




Foto1: Cambio de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26

**Edificio Escolar que necesita cambio de lamina.**



Foto 2: Cambio de Lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26

**Segundo Edificio Escolar que necesita Cambio de Techo**



Foto 3: Cambio de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26

**Necesidad de Pintura en las paredes**



Foto 4: Pintura de muros interiores y exteriores

**necesidad e Repello en la pared**




Foto 5: Repello de pared

**Necesidad de Pintura interiores de las Aulas**



Foto 6: Repello de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  
