



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Toninchinlaj, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-1179-43	FECHA:	2/26/2024




Foto 1: En la foto se observa la parte exterior e interior de donde se realiza la sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 del Centro Educativo.




Foto 2: En la foto observamos la reparación de muro perimetral de block, enfrente de las aulas del primer modulo.



Foto 3: En la foto se observa la parte de reparación de banquetas de concreto que requiere el Centro Educativo ubicado en la parte de la calle.




Foto 4: En la foto observamos la reparación de muro perimetral de block, enfrente de las aulas del primer modulo.




Foto 5: En la foto se observa Sustitución de puerta de las diferentes aulas del Centro Educativo.



Foto 6: En la foto se observa Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas que son utilizadas para la cocina escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

