



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TACANÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAANTÓN TOJOJ FLORIDA, ALDEA SUJCHAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-2849-43	FECHA:	18/09/2024




Foto 1: el techo del modulo 2 esta en riesgo de caída.



Foto 2: las bases que sostienen el techo son de madera ya en mal estado.



Foto 3: los soportes de las laminas no son las adecuadas para el peso de las mismas.



Foto 4: todo el techo ya esta curbo por la inestabilidad del mismo.



Foto 5: la lamina ya esta deteriorada por el paso del tiempo y tiene que ser replazada.



Foto 6: los canales de la bajada de agua no son las indicadas y tiene que ser replazada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Púb

