



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Reforma Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5301-43 y 12-07-5387-42	FECHA:	16/09/2024



Foto 1: Sustitución de lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lamina por lamina troquelada



Foto 3: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 6: Reparación de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Reforma Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5301-43 y 12-07-5387-42	FECHA:	16/09/2024



Foto 7: Sustitución de ducto electrico + accesorio

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

