



Ministerio de Educación
SISTEMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO BELEN, SANTA LUCÍA TALUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0017-43	FECHA:	11/06/2024



Foto1: 1.1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en aula



Foto 2: 2.2. Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal en aula




Foto 3: 4.3. Sustitución de puerta de madera por puerta de metal en aula



Foto 4: 6.5. Sustitución de piso de torta de concreto en aula



Foto 5: 15. MUROS PERIMETRALES



Foto 6: Interior de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

DÉPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO BELEN, SANTA LUCIA TALUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0017-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 7: Piso interior



Foto 8: piso, puerta, estructura y paredes




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia (COPAF)	 Firma y Sello Dirección Educativa Pública
--	---

