

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Santa Lucia Talux	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Lucia Talux
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0439-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, capotes y elementos de fijación.




Foto 2: Mantenimiento a puertas (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura), Sustitución de chapa




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitucion de vidrios.




Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Sustitucion de balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la COMUNIDAD DE PADRES DE FAMILIA</p> 	<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público:</p> 
---	---