

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Tajumulco |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M Caserío San Francisco | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San Francisco Aldea Tochosh |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-09-2852-43 | FECHA: | 2/10/2024 |



Foto 1: Lavado de costaneras, para despues cepillar, lijar y pintar, para luego colocar lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Retiro de láminas para despues colocar lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Retiro de láminas para despues colocar lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Lavado de costaneras, para despues cepillar, lijar y pintar, para luego colocar lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Winn Orma Herreola

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Enrique Rest

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

