



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuisincé, Tejutla, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0482-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de canal de pvc



Foto 4: Sustitución de canal de pvc



Foto 5: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"




Foto 6: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuisincé, Tejutla, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0482-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024



Foto 7: Pintura muros exteriores e interiores






Foto 8: Pintura muros exteriores e interiores



Foto 9: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 10: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo de la OPF

