

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-1279-43	FECHA:	12/11/2024



Foto1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujecioens, aplicacián de pintura).



Foto 2: Sustitución de puerta.



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.



Foto 4: Sustitución de vidrios.



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 6: Sustitución de piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-1279-43	FECHA:	12/11/2024



Foto7: Sustitución de canales de PVC y bajada de agua pluvial.



Foto 8: Pintura en muros interiores.



Foto 9: Pintura en muros exteriores.



Foto 10: Sustitución inodoro.



Foto 11: Reparación red de agua potable: sustitución de tubería línea principal. Sustitución de llave de globo.




Foto 12: Sustitución de llave de chorro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales, actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la COPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-1279-43	FECHA:	12/11/2024



Foto13: Sustitución de focos ahorradores.



Foto 14: Sustitución de talbero de flipones.



Foto 15: Reparación de cableado electrico



Foto 16: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal. Instalación de azulejo en estufa rural.




Foto 17: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal. Instalación de azulejo en estufa rural.



Foto 18: Repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales vacías para completar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centros Educativos Públicos

