

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-1279-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujecioens, aplicacián de pintura).




Foto 2: Sustitución de puerta.




Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.



Foto 4: Sustitución de vidrios.




Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 6: Sustitución de piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-1279-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: Sustrucción de canales de PVC y bajada de agua pluvial.



Foto 8: Pintura en muros interiores.




Foto 9: Pintura en muros exteriores.



Foto 10: Sustrucción inodoro.



Foto 11: Reparación red de agua potable: sustrucción de tubería línea principal. Sustrucción de llave de globo.




Foto 12: Sustrucción de llave de chorro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-1279-43	FECHA:	25/11/2024



Foto13: Sustitución de focos ahorradores.



Foto 14: Sustitución de talbero de flipones.




Foto 15: Reparación de cableado eléctrico



Foto 16: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal. Instalación de azulejo en estufa rural.



Foto 17: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal. Instalación de azulejo en estufa rural.



Foto 18: Repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Gómez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

