

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | San Rafael Pie de la Cuesta |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Nance            |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-11-0506-43               | FECHA:                         | 15/09/2024                  |



Foto1: El establecimiento tiene su pintura general



Foto 2: El piso del patio terminado con su pintura de muros



Foto 3: La pintura de muros interiores y exteriores esta finalizada



Foto 4: La estructura de metal de ventana




Foto 5: Los canales fueron sustituidos por canales de metal



Foto 6: Se finalizó el trabajo en puertas de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | San Rafael Pie de la Cuesta |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Nance            |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-11-0506-43               | FECHA:                         | 15/09/2024                  |



Foto 1: El establecimiento tiene su pintura general



Foto 2: El piso del patio terminado con su pintura de muros



Foto 3: La pintura de muros interiores y exteriores esta finalizada



Foto 4: La estructura de metal de ventana



Foto 5: Los canales fueron sustituidos por canales de metal



Foto 6: Se finalizó el trabajo en puertas de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPRM  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Consejo de Padres de Familia  
Caserío El Nance  
San Rafael Pie de la Cuesta, S.M.

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Caserío El Nance  
San Rafael Pie de la Cuesta, S.M.  
DIRECCIÓN