

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Palomas Aldea Chayen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-1088-43	FECHA:	21/05/2024




Foto1: Modulo aulas: el capote está con picaduras por el oxido, en union de laminas se filtra el agua



Foto 2: Puertas de Metal de las aulas, deterioradas con manchas y oxido.



Foto 3: Ventanas de metal deterioradas y vidrios opacos, quebrados por antigüedad




Foto 4: Canales bandeados, rebalsa el agua y bajadas de agua con hoyos.



Foto 5: Piso de baños en mal estado




Foto 6: Accesorio de baños no sirve por el uso, se arruinaron.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Palomas Aldea Chayen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-1088-43	FECHA:	21/05/2024





Foto 7: Puerta de baños oxidada con hoyos



Foto 8: Portón de ingreso principal en mal estado, está oxidado



Foto 9: Muros Perimetrales con malla dañado y por seguridad se requiere completar con block



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---