

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

POSTERIOR SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE MUNICIPIO: DEPARTAMENTO: San Marcos Nuevo Progreso DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Los Mangales Aldea Pueblo Viejo CÓDIGO DEL FECHA: 25/09/2024 12-12-0049-43 ESTABLECIMIENTO:



Foto1: Sustitución de lamina, capote, elementos de fijación.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de chapa.



Foto 4: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico en aulas, corredor y baños.



Foto 5: Sustitución de canal de pvc, pescantes, bajadas de agua pluvial



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el matiero de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF

COMPANDED TO SERVICE AND ASSERTION OF THE ASSERTION OF TH

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

NOMBRE DEL ESTABLE DIRECTOR DEL ESTABLE DEL ESTABLE DIRECTOR DEL ESTABLE DIRECTOR DEL ESTABLE DIRECTOR DEL ESTABLE	DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
ESTABLEOMENTO: CISCOMENTO: CIS	general submitted and the second		2002.000.000.000	
Foto 9: Sustitución de Ilave de chorro Foto 9: Sustitución de Ilave de chorro Foto 10: Reparación de tubo hg y maila galvanizada.	ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta		Caserio Los Mangales Aldea Pueblo Viejo
Foto 9: Sustitución de llave de chorro Foto 10: Reparación de tubo hg y malla galvanizada. Foto 11: Sustitución de focos ahorradores y plafoneras y cableado Foto 11: Sustitución de interruptores simples.		12-12-0049-43	FECHA:	25/09/2024
Foto 11: Sustitución de focos ahorradores y plafoneras y cableado Foto 12: Sustitución de interruptores simples.	Foto 7: Sustitución	de inodoro y azulejo	Foto 8: Sustitu	ación de llave de cheque
Foto 11: Sustitución de focos ahorradores y plafoneras y cableado eléctrico. Foto 12: Sustitución de interruptores simples.	Foto 9: Sustitución	de llave de chorro	Foto 10: Repar	ración de tubo hg y malla galvanizada.
	eléctrico.			tución de interruptores simples.
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.	Observación: Si es necesa	rio se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el núr	nero de hojas.	RACINI AVA



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCI	IAS DETERMINADAS PRE	VIO X	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO: San Marcos		B	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta		DIRECCIÓN DEL STABLECIMIENTO:	Caserio Los Mangales Aldea Pueblo Viejo 25/09/2024		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0049-43		ECHA:			
		\$ P.				
	n de tomacorrientes dobles	leros.	Foto 14: Fabricad	ción e instalaciones de	puerta de reja	s
Observación: Si es necesar	rio se pueden agregar hojas adicionales y ac	tualizar el número de hojas.				WON NO
11	Firma y sello del Presidente de la Ol	Consign Sources SECURIA OFICIAL SERVICES		Firma y Sello Director Cer	ntro Educativo Pú	DIRECCIÓN SE