

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN IXCAHUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0535-43	FECHA:	25/09/2024




Foto 1: Mantenimiento a Estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicaciones de pintura)



Foto 2: Sustitución de chapa



Foto 3: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 5: Sustitución de canal de metal




Foto 6: Sustitución de Inodoro y Sustitución de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Viggo D. Miranda L.</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN IXCAHUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0535-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 7: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 8: Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal




Foto 9: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal




Foto 10: Fabricación e instalación de porton de metal de ingreso.




Foto 11: Fabricación e instalación de balcones de Hierro en ventanas




Foto 12: Fabricación e instalación de puertas de metal en modulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Vianer D. Mirandael

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público, San Marcos



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN IXCAHUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0535-43	FECHA:	25/09/2024





Foto 13: Fabricacion e instalacion de puertas de metal en baños.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vigmer D. ybranda
Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Rural

