

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CARRETO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-5318-43	FECHA:	7/10/2024



FOTO 1 PUERTAS DE METAL

Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

AULAS MODULO 1




Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal AULAS MODULO 1



Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES MODULO 1



Foto 4: MANTENIMIENTO A PORTONES MODULO 1



Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 6: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


consepe: on cardona

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CARRETO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-5318-43	FECHA:	7/10/2024




Foto 7: Sustitución de lavamanos



FOTO 8 MODULO DE PATIO
CUBIERTA DE LAMINA
ESTRUCTURA DE TECHO



FOTO 9: MODULO 2 REPARACIÓN DE COCINA Reparación de azulejo en muebles de cocina



Foto 10: MODULO 2 COCINA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 11: COCINA CUBIERTA DE LAMINA,



Foto 12 : COCINA PUERTAS DE METAL Y MANTENIMIENTO A VENTANAS, BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro

Consepcion cardona

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CARRETO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-5318-43	FECHA:	7/10/2024




FOTO 13 AULA 3 MODULO 2 ESTRUCTURA DE TECHO SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 14: CUBIERTA DE LAMINA

Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada
Sustitución de elementos de fijación



FOTO 15 : PUERTAS DE METAL

Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) y sustitución de chapa




FOTO 16: Ventanas

Mantenimiento a balcones de metal



FOTO 17: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 18: MODULO 2 BODEGA, CUBIERTA DE LAMINA

Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
Sustitución de elementos de fijación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Consepcion Cardona

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

