


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio nueva esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1213002093	FECHA:	6/24/2024




cambio de porton de madera por porton de metal




cambio de pintura en toda la escuela




cambio de porton



cambio de bases de lamparas por plafoneras y focos ahorradores



cambio de vidrios por balcones de metal



cambio piso de torta por ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angid Bonaca

Firma y sello del Presidente de la OPF




[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio nueva esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1213002093	FECHA:	6/24/2024




REPELLO DE MURO



REPELLO DE MURO




SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR CERAMICO



SUSTITUCION DEL MIGITORIO



REPELLO DE MURO



SUSTITUCION DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Bamaca

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público