

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | El Tumbador         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO BUENA VISTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-13-0042-43               | FECHA:                         | 15/11/2024          |



Fotografía 1. Mantenimiento a estructura de puertas de metal.



Fotografía 2. Sustitución de chapas de puertas de metal



Fotografía 3. Canales y bajadas de agua pluvial



Fotografía 4. Pintura en muros interiores y exteriores.



Fotografía 5. Mantenimiento a barandas.



Fotografía 6. Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |   |
|--|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la O.E.P.</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | El Tumbador         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO BUENA VISTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-13-0042-43               | FECHA:                         | 15/11/2024          |



Fotografía 7. Red de agua potable, sustitución de tubería línea principal.





Fotografía 8. Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Fotografía 9. Reparación de sistema eléctrico.



Fotografía 10. Intalación de pila de dos lavaderos.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la O.P.<br> | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público<br> |
|---|---|