

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0042-43	FECHA:	11/12/2024




Fotografía 1. Mantenimiento a estructura de puertas de metal Modulo 1 y 2



Fotografía 2. Sustitución de chapas de puertas de metal en Modulo 1 y 2.




Fotografía 3. Canales y Bajada de agua pluvial en todo el establecimiento



Fotografía 4. Pintura en muros exteriores del establecimiento



Fotografía 5. Mantenimiento de barandas de rampa en Modulo 2.



Fotografía 6. Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras en todo el establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Director Centro Educativo Público BUENA VISTA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público BUENA VISTA
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0042-43	FECHA:	11/12/2024




Fotografía 7. Red de agua potable, sustitución de tubería línea principal en todo el establecimiento.



Fotografía 8. Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas de todo el establecimiento.



Fotografía 9. Reparación de sistema Eléctrico en el Módulo 1



Fotografía 10. Instalación de pía de dos lavaderos en el patio del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENA VISTA</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---