

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | San José El Rodeo |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón El Coco, Aldea San Francisco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-14-0024-43 | FECHA: | 23/09/2024 |



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina broquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Mantenimiento a estructura (fijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 5: Sustitución de vidrios.



Foto 6: Sustitución de canal de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
G U A Y A C U A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | San José El Rodeo |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón El Coco, Aldea San Francisco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-14-0024-43 | FECHA: | 23/09/2024 |



Foto 7: Sustitución de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 8: Reparación de banquetas de concreto




Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Sustitución de lámparas tipo LED





Foto 11: Sustitución de interruptores dobles



Foto 12: Sustitución de flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | San José El Rodeo |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón El Coco, Aldea San Francisco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-14-0024-43 | FECHA: | 23/09/2024 |



Foto 13: Reparación de cableado eléctrico y sustitución de ducto eléctrico más accesorios.



Foto 14: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 15: Reparación de cuneta de concreto ancho de 0.60



Foto 16: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 17: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 18: Mantenimiento a estructura (Lijado, Cambio de tubo, Cepillado, Sujeciones, Aplicación de Pintura) a puertas de Servicios Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | San José El Rodeo |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón El Coco, Aldea San Francisco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-14-0024-43 | FECHA: | 23/09/2024 |



Foto 19: Sustitución de llave de paso.



Foto 20: Sustitución de tubería de PVC línea principal de aguas negras.




Foto 21: Sustitución de llave de chorro.



Foto 22: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 23: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 24: Sustitución de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | San José El Rodeo |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón El Coco, Aldea San Francisco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-14-0024-43 | FECHA: | 23/09/2024 |



Foto 25: Reparación de cerco de alambre de pua




Foto 26: Sustitución de bomba de agua



Foto 27: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OFE




 Firma y Sello Director Centro Educativo

