

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS OLIVOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0003-42	FECHA:	22/11/2024



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (modulo aula I)



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de hierro de metal, por metal(modulo aula I)



FOTO 3: Sustrucción de puerta (modulo de aula I y modulo aula II)



FOTO 4: Sustrucción de piso de cemento liquido por piso ceramico (modulo de aula I)



FOTO 5: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y estructura portante (MODULO AULA II)



FOTO 6: Reparación en muros exteriores e interiores (MODULO AULA II)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

