



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS OLIVOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0003-42	FECHA:	6/12/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (modulo aula I)



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de hierro de metal, por metal(modulo aula I)



FOTO 3: Sustitución de puerta (modulo de aula I y modulo aula II)




FOTO 4: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico (modulo de aula I)




FOTO 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y estructura portante (MODULO AULA II)



FOTO 6: Reparacion muros interiores (MODULO AULA II)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

