

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0015-43	FECHA:	6/12/2024



foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en Modulo de aula



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal Modulo de aula



FOTO 3: Sustitución de piso liquido por piso cerámico Modulo de aula



FOTO 4: Instalacion de canal de metal Modulo de aula



FOTO 5: MANO DE OBRA Instalación de estructura portante de metal Modulo de aula




FOTO 6: MANO DE OBRA Intalación de lámina troquelada aluzinC Modulo de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Andrea Sarita yoc</i></p> <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--