

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Malacatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Villa Nueva |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-15-0016-43 | FECHA: | 13/05/2024 |



Foto 1: Mejoramiento de estructura portón de suministro de costanera tipo C lijado y pintado.




Foto 2: Instalación de azulejo para sanitario.



Foto 3: Instalación de puerta de metal.



Foto 4: Instalación de tubería para sanitarios.



Foto 5: Remozamiento de puertas lijadas unidad y pintado.






Foto 6: Remozamiento de puertas lijadas unidad y pintado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público