

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Plan La Lima	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Plan La Lima, Malacatan San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0020-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: Sustitucion de lamina troquelada por lamina troquelada Aluzinc calibre 26 AULA




Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 3. Sustitucion de vidrios




Foto 4. Sustitución de canal de metal AULAS



Foto 5. Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3" AULAS. Sustitución de soporte o pescante de metal para canal AULAS



Foto 6. Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Plan La Lima	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Plan La Lima, Malacatan San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0020-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 7: Sustrucción de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto, Conectores)



Foto 8: Sustrucción de llave en mingitorios



Foto 9: Sustrucción de grifos



Foto 10: Sustrucción de llave de paso




Foto 11: Mantenimiento a portones de metal ENTRE AULAS



Foto 12: Sustrucción de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las siguientes hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Plan La Lima	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Plan La Lima, Malacatan San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0020-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 13: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 14: Fabricación e Instalación de puerta de metal en AULA



Foto 15: Fabricación e Instalación de puerta de metal PRINCIPAL en BAÑOS



Foto 16: Fabricación e Instalación de puerta de metal individual en BAÑO



Foto 17: Fabricación e Instalación de porton de metal de ingreso




Foto 18: Fabricación e Instalación de puerta de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

