

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0026-43	FECHA:	6/09/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



FOTO 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura)





FOTO 4: mantenimiento a estructura de metal de ventana.



FOTO 5: Pintura en muros de exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Edimar ADUCENA Pérez MARTÍNEZ
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

