

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MALACATANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0669-43	FECHA:	06/09/2024




FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



FOTO 3: Sustitución de puerta




FOTO 4: Sustitución de estructura de metal de ventana por Balcon




FOTO 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) Y Sustitución de chapa



FOTO 6: Mantenimiento a balcones de metal (8 balcon de 1.7mts)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
 Aldea-  
 Malacatan  
 Firma y Sello representante de la OPF

  
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
 DIRECCION  
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
 MALACATAN SAN MARCOS  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MALACATANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0669-43	FECHA:	06/09/2024



FOTO 7: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico



FOTO 8: Sustitución de canal de metal



FOTO 9: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



FOTO 10: Sustitución de portón de metal



FOTO 11: Reparación de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--