



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Ana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0691-43	FECHA:	26/2/2024




Foto 1: Techo de aula de Preparatoria en mal estado



Foto 2: Techo de aula de primero B en mal estado




Foto 3: Techo de aula de primero C en mal estado a intervenir



Foto 4: Corredor de las 3 aulas descritas anteriormente




Foto 5: Panorámica de las aulas que presentan daño en su techo



Foto 6: Muro perimetral del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESTABLECIMIENTO SAN MARCOS MALACATÁN, SAN MARCOS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN CASERÍO SANTA ANA MALACATÁN, SAN MARCOS
--	---	---	---