

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Ana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0691-43	FECHA:	20/05/2024




Foto 1: Techo de aula de preprimaria en proceso de cambio




Foto 2: Techo de aula de primero B ya con estructura de metal




Foto 3: Techo de aula de primero C durante el cambio del mismo



Foto 4: Cambio de estructura de madera por metal del corredor de aulas.



Foto 5: Panorámica de cambio de techo de las 3 aulas



Foto 6: En proceso de reparación del muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sonia Caserio Olmos*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

