

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0693-43	FECHA:	24/06/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECION, APLICACIÓN DE PINTURA) EN AULAS




FOTO 3: SUSTITUCION DE CHAPA.



FOTO 4: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 (EN BAÑOS)




FOTO 5: SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO



FOTO 6: SUSTITUCION DE INODORO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

