

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Once de Julio, Malacatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-1098-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 1. derrumbe del muro de contención de la cocina, ya se está reparando el muro de contención y encima se hará muro perimetral de block y piso de torta de concreto, se sustituirá estructura de soporte y láminas.



Foto 2. aula que le falta muro perimetral de block, porque el perímetro de madera ya se pudrió...ya se está levantando el muro perimetral de block y luego se le pondrá soporte de metal y lámina de aluzinc.



Foto 3. aula que le falta muro perimetral de block y sustitución de piso y lámina...ya se hizo el muro perimetral de block y sustituyó soporte de madera por metal y se colocó lámina de aluzinc, solo falta el piso de concreto




Foto 4.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

<p><i>Leydi F. López</i> Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---