

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LUIS EVELIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-4850-43	FECHA:	6/09/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



FOTO 5: Sustitución de canal de metal



FOTO 6: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS			MUNICIPIO:	MALACATAN		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LUIS EVELIO		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-4850-43			FECHA:	6/09/2024		



FOTO 7: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




FOTO 8: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 9: BALCON EN MODULO DE AULA



FOTO 10: MANTENIMIENTO EN PUERTA DE SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guill. S. Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



José Carlos Pineda
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

