



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | SAN MARCOS | MUNICIPIO: | CATARINA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA GLORIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-16-0012-43 | FECHA: | 30/09/2024 |



Foto1: CAMBIO DE LAMINA EN MODULO DE AULA



Foto 2: CAMBIO DE LAMINA EN MODULO DE AULA



Foto 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE AULAS (PINTURA, CAMBIO DE MARCOS)



Foto 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE AULAS (PINTURA, CAMBIO DE MARCOS)



Foto 5: MANTENIMIENTO A PUERTAS Y PAREDES DE MODULO DE BAÑO (PINTURA, MARCOS, PASADORES)



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Meyha

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | SAN MARCOS | MUNICIPIO: | CATARINA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA GLORIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-16-0012-43 | FECHA: | 30/09/2024 |



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS QUE ESTAN QUEBRADOS



Foto 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE TODA LA ESCUELA



Foto 9: PINTURA DE MUROS INTERIORES DE TODA LA ESCUELA



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE LAS TASAS SANITARIAS DEL MODULO DE BAÑOS, CAMBIO DEL DEPOSITO DE AGUA, Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE LINEA PRINCIPAL




Foto 11: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO POR PILA DE CONCRETO REVESTIDA DE AZULEJO



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Revra

Firma y sello del Presidente de la OPA




[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | SAN MARCOS | MUNICIPIO: | CATARINA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA GLORIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-16-0012-43 | FECHA: | 30/09/2024 |



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Revra
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

