REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO x	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	San Marros		MUNICIPIO:	Catarina		_

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Catarina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E RECLIEIS CONCISI RUITSI MIXTS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0767-43	FECHA:	26/02/2024




Foto1: sustitución de porton de metal



Foto 2: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzino calibre 26




Foto 3: frabricación e instalación de ventana-balcon de metal




Foto 4:Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 5: Mantenimiento a estructura a puertas servicios sanitarios




Foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha

Observación ario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público