



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío las Delicias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-2774-42	FECHA:	10/09/2024




**Foto 1 : cubierta de lamina y estructura de techo:** Sustitución de lamina troquelada y sustitución de estructura de soporte de metal.



**Foto 2: puertas de metal:** Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



**Foto 3 :** ventanas, mantenimiento a balcones de metal



**Foto 4: Piso:** sustitución de piso ceramico.



**Foto 5: canales y bajadas de agua pluviales:** sustitución de canal de pvc y reparación de bajada de agua pluvial



**Foto 6: servicio sanitarios y sus accesorios:** sustitución de inodoro

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío las Delicias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-2774-42	FECHA:	10/09/2024



Foto 7 : CUNETA DE CONCRETO: reparación de banqueta de concreto.



Foto 8 : servicio sanitarios y sus accesorios: sustitución de inodoro:



Foto 9 : sustitución de pila de cemento de un labadero



Foto 10: MANTENIMIENTO DE PORTONES: mantenimiento de porton de entrada principal.



Foto 11: reparación o sustitución de azulejos




Foto 12: LOSA DE PATIO: reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio las Delicias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-17-2774-42	FECHA:	10/09/2024




Foto 13 : fabricación e instalación de puertas de metal.




Foto 14: instalación unidades de luz.



Foto 15: sustitución de pila de cemento de un labadero



Foto 16: instalación unidades de luz.




Foto 16:




Foto 17:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

