



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Ayutla |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Las Delicias |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-17-2774-42 | FECHA: | 5/01/2025 |




Foto 1 : Cubierta de lámina y estructura de techo: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada y sustitución de estructura de soporte de metal, en módulo 1 en aulas.



Foto 2: Puertas de metal: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) en módulo 1 y 2 de aulas.



Foto 3: Ventanas: mantenimiento a balcones y ventanas de metal en módulos 1 y 2 en aulas.



Foto 4: Piso: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico en módulo 1 en aulas.




Foto 5: piso: Sustitución de piso cerámico por piso cerámico en módulo 1 en baños.



Foto 6: Piso: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en módulo 2 en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva




Firma y Sello Director Centro Educativo Pública





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Ayutla |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Las Delicias |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-17-2774-42 | FECHA: | 5/01/2025 |



Foto 7: Piso: Reparación de banquetas de concreto en entrada principal.




Foto 8: Puertas: Mantenimiento de portones de metal en entrada principal.



Foto 9: Piso: Reparación de plancha de concreto de entrada principal.




Foto 10: Reparación y mantenimiento de cisternas/ depósitos de agua: Sustitución de depósito de agua.



Foto 11: Reparación y mantenimiento de cisternas depósitos de agua: sustitución de bomba de agua.



Foto 12: Mano de obra especializada (albañilería, herrería, electricidad) : Reparación de lavamanos en módulos 1 y 2 de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Ayutla |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Las Delicias |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-17-2774-42 | FECHA: | 5/01/2025 |



Foto 13: Canales y bajadas de agua pluvial: Sustrucción de canal de PVC por canal de metal y sustrucción de bajada de agua pluvial de PVC del módulo 1 de aulas.



Foto 14: Reparación o sustrucción de azulejos: Sustrucción de azulejos en pila de la cocina



Foto 15: Reparación del sistema eléctrico: Instalación unidades de luz módulo 1 de aulas, cocina y salón.

Foto 16:

Foto 17:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

